

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS



PROGRAMA DE MELHORIAS NA BR-367/MG

De Salto da Divisa até Araçuaí

Outubro/25

Situação encontrada

Situação encontrada entre Araçuaí e Itaobim

Em 2022/2023



TAPA BURACO
BR 367/MG - Km 238,84 - LD
Lat/Lon:-16,58489/-41,66327
12/10/2022 13:39
Aut: 825.748.183.420-4 SNV:mai./22



TAPA BURACO
BR 367/MG - Km 250,95 - LD - dist lat: 964 m
Lat/Lon:-16,60722/-41,76453
12/10/2022 13:18
Aut: 801.438.184.632-8 SNV:mai./22



TAPA BURACO
BR 367/MG - Km 252,19 - LE - dist lat: 35 m
Lat/Lon:-16,61825/-41,76555
17/08/2022 08:48
Aut: 863.943.692.465-6 SNV:mai./22



TAPA BURACO
BR 367/MG - Km 238,61 - LE - dist lat: 11 m
Lat/Lon:-16,58443/-41,66143
10/10/2022 16:07
Aut: 200.920.295.642-8 SNV:mai./22

Situação encontrada entre Araçuaí e Itaobim

Em 2022/2023



Situação encontrada entre Araçuaí e Itaobim

Em 2022/2023



Situação trecho a trecho

3 De de Araçuaí até Itaobim



De de Araçuaí até Itaobim

Antes



De Araçuaí até Itaobim

Antes



Serviços Executados



De Itaobim até Jacinto (km 64 ao km 84 aproximadamente)



De Itaobim até Jacinto (km 64 ao km 84 aproximadamente)

Antes



Serviços Executados



De Itaobim até Jacinto (km 64 ao km 84 aproximadamente)


Antes



Serviços Executados



De Itaobim até Jacinto (km 64 ao km 84 aproximadamente)



De Itaobim até Jacinto (km 64 ao km 84 aproximadamente)


PROGRAMA REVITALIZA BR

Contratada: CONSÓRCIO REVITALIZA – BR-367/MG

Valor do contrato: R\$ 198.347.184,75

Prazo de execução: 2 anos


Início: Outubro/2025



Investimentos e ICM

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO


Investimento na BR-367



PROGRAMA DE MELHORIAS NA BR-367/MG

EVOLUÇÃO DO ICM – ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO


ICM POR TRECHO CONTRATUAL



Comparativo entre jan/24 e abr/25

EVOLUÇÃO DO ICM – ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO

ICM DA BR-367



Comparativo entre jan/24 e abr/25

Trecho entre Salto da Divisa até Jacinto

- Em fase interna de contratação do remanescente de pavimentação. Manutenção em andamento.
- Obra de pavimentação sendo executado pelo Exército Brasileiro



Trecho entre Salto da Divisa até Jacinto

- Obra de pavimentação sendo executado pelo Exército Brasileiro



Trecho entre Salto da Divisa até Jacinto

- Obra de pavimentação sendo executado pelo Exército Brasileiro



OBRIGADO!